



ANEXO VII - QUADRO DE INDICADORES DE ATENDIMENTO

Sistema de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário

| Ano | Abastecimento de Água | Coleta de Esgoto | Tratamento de Esgoto |
|--------|-----------------------|------------------|----------------------|
| Ano 1 | 98,00% | 0,00% | 0% |
| Ano 2 | 98,00% | 30,00% | 100% |
| Ano 3 | 98,00% | 50,00% | 100% |
| Ano 4 | 98,00% | 60,00% | 100% |
| Ano 5 | 98,00% | 70,00% | 100% |
| Ano 6 | 98,00% | 80,00% | 100% |
| Ano 7 | 98,00% | 97,00% | 100% |
| Ano 8 | 98,00% | 97,00% | 100% |
| Ano 9 | 98,00% | 97,00% | 100% |
| Ano 10 | 98,00% | 97,00% | 100% |
| Ano 11 | 98,00% | 97,00% | 100% |
| Ano 12 | 98,00% | 97,00% | 100% |
| Ano 13 | 98,00% | 97,00% | 100% |
| Ano 14 | 98,00% | 97,00% | 100% |
| Ano 15 | 98,00% | 97,00% | 100% |
| Ano 16 | 98,00% | 97,00% | 100% |
| Ano 17 | 98,00% | 97,00% | 100% |
| Ano 18 | 98,00% | 97,00% | 100% |
| Ano 19 | 98,00% | 97,00% | 100% |
| Ano 20 | 98,00% | 97,00% | 100% |
| Ano 21 | 98,00% | 97,00% | 100% |
| Ano 22 | 98,00% | 97,00% | 100% |
| Ano 23 | 98,00% | 97,00% | 100% |
| Ano 24 | 98,00% | 97,00% | 100% |
| Ano 25 | 98,00% | 97,00% | 100% |
| Ano 26 | 98,00% | 97,00% | 100% |
| Ano 27 | 98,00% | 97,00% | 100% |
| Ano 28 | 98,00% | 97,00% | 100% |
| Ano 29 | 98,00% | 97,00% | 100% |
| Ano 30 | 98,00% | 97,00% | 100% |